



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж
Воронежская горэлектросеть

ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vmg.es.ru>, e-mail: office@vmges.ru
тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

«16» августа 2018 г.

г. Воронеж

АКТ

осмотра (обследования) состояния прицепа-транспортера кабельного

Комиссия в составе:

- заместитель начальника автотранспортного цеха – Стрельцов А.Ю.;
- механик – Соколов Н.Н.;
- инженер по эксплуатации т/с – Закордонец В.Б.;

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) прицепа:

Марка, модель - прицеп-транспортер кабельный 898200.

Гос.№ - ВР4837

Год выпуска – 2005;

В процессе осмотра прицепа выявлены следующие неисправности:

1. Лебедка подъема кабельного барабана не работает по причине выхода из строя червячной пары. (необходима замена)
3. Металлоконструкция для транспортировки барабана по причине естественного износа имеет разрывы и трещины сварочных соединений.

Заключение: Ремонт прицепа нецелесообразен.

Заместитель начальника автотранспортного цеха
Механик
Инженер по эксплуатации т/с

Стрельцов А.Ю.
Соколов Н.Н.
Закордонец В.Б.;

Начальник автотранспортного цеха

Денисов А.Д.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж
Воронежская горэлектросеть

ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vmges.ru>, e-mail: office@vmges.ru
тел (473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

«16» августа 2018 г.

г. Воронеж

АКТ

осмотра (обследования) состояния прицепа-транспортера кабельного

Комиссия в составе:

- заместитель начальника автотранспортного цеха – Стрельцов А.Ю.;
- механик – Соколов Н.Н.;
- инженер по эксплуатации т/с – Загордонец В.Б.;

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) прицепа:

Марка, модель - прицеп-транспортер кабельный 898202.

Гос.№ - ВР4847

Год выпуска – 2007;

В процессе осмотра прицепа выявлены следующие неисправности:

1. Аварийный тормоз тягово-сцепного устройства имеет механические повреждения зубчатой части рычага торможения.(необходима замена)
2. По причине естественного износа металлоконструкция для транспортировки барабана имеет разрывы и трещины сварочных соединений.

Заключение: Ремонт прицепа нецелесообразен.

Заместитель начальника автотранспортного цеха

Механик

Инженер по эксплуатации т/с

Стрельцов А.Ю.

Соколов Н.Н.

Загордонец В.Б.;

Начальник автотранспортного цеха

Денисов А.Д.